

VWR PIPETTESERVICE, 2017

2017

Reparasjon og kalibrering av alle typer pipetter utført iht ISO 8655s krav til kontroll av kalibreringsmiljø



Prisliste VWR pipetteservice

Enkanal

Kode	Kalibreringstype	1 vol.	2 vol.	3 vol. (ISO 8655)
10	Quick Check og vedlikehold (**Not ISO 8655)	295,00 NOK	360,00 NOK	430,00 NOK
11	VWR- standard kalibrering og vedlikehold	295,00 NOK	500,00 NOK	640,00 NOK
12	VWR- standard kalibrering og vedlikehold og reparasjonstid*	360,00 NOK	565,00 NOK	695,00 NOK
13	Førkontroll 1/2 pris			

Multikanal, 4 og 8 kanaler

Kode	Kalibreringstype	1 vol.	2 vol.	3 vol. (ISO 8655)
20	Quick Check og vedlikehold (**Not ISO 8655)	635,00 NOK	785,00 NOK	945,00 NOK
21	VWR- standard kalibrering og vedlikehold	980,00 NOK	1 285,00 NOK	1 945,00 NOK
22	VWR- standard kalibrering og vedlikehold og reparasjonstid*	1 210,00 NOK	1 540,00 NOK	2 200,00 NOK
23	Førkontroll 1/2 pris			

Multikanal, 12 og 16 kanaler

Kode	Kalibreringstype	1 vol.	2 vol.	3 vol. (ISO 8655)
30	Quick Check og vedlikehold (**Not ISO 8655)	770,00 NOK	935,00 NOK	1 080,00 NOK
31	VWR- standard kalibrering og vedlikehold	1 115,00 NOK	1 450,00 NOK	2 080,00 NOK
32	VWR- standard kalibrering og vedlikehold og reparasjonstid*	1 365,00 NOK	1 670,00 NOK	2 330,00 NOK
33	Førkontroll 1/2 pris			

Beskrivelse av type kalibrering:

Quick Check & vedlikehold (**Not ISO 8655):	Vedlikehold og kalibrering med 4 målinger pr.volum.
VWR-standard kalibrering og vedlikehold:	Vedlikehold og kalibrering, 10 målinger pr. volum (ISO 8655)
VWR-standard kalibrering, vedlikehold og reparasjonstid:	* Vedlikehold, kalibrering, 10 målinger pr. volum (ISO 8655) og reparasjon. (om nødvendig). Deler er ikke inkludert.
Førkontroll:	Gir deg nøyaktigheten på din pipette ved ankomst til oss. Husk å spesifisere type kontroll.
	Det utstedes eget bevis på dette resultatet.

* Reservedeler er ikke inkludert

** ISO 8655 kalibrering krever 3 volum og 10 målinger.

VWR kan levere GLP-kalibrering på forespørsel.

VWR pipetteservice

Informasjon om pipetten/ønsket tjeneste

	1	2	3	4	5
Fabrikat/Modell:					
Volum, µl:					
Serienr.:					
Førkontroll:					
Kodenr. (se prisliste):					
Antall volum 1-3 (se prisliste):					
Feilbeskrivelse:					
• trekker ikke opp	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• drypper	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• voluminnstilling	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• tipp utkaster	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Kommentarer:

.....

.....

.....

Det benyttes kun originale pipettespisser fra Thermo Labsystems, Eppendorf og Biohit. Ønskes pipetten(e) kalibrert med andre spisser, må disse sendes med i rikelig antall.

- Hvis det ikke er mulig å kalibrere pipetten, utføres automatisk reparasjon.
- Hvis reparasjonskostnader overstiger mer enn 50 % av en ny pipette, ønskes tilbud på en ny pipette.

Dekontamineringserklæring fra kunden.

Jeg bekrefter herved at det innsendte instrumentet er fri for radioaktiv, mikrobiologisk og kjemisk forurensning, og kan håndteres av VWR servicepersonell uten fare for helse og miljø.

Dato:

Underskrift:

Skjema for innsendelse av pipetter

VWR pipetteservice

Avsender

Kundenummer

Firmanavn

Avdeling

Kontaktperson

Adresse

Postnr Sted

Tel Fax

Email

Dato:

Bestillingsnummer (kundens)

