


VWR PIPETTESERVICE, 2019


2019

Reparasjon og kalibrering av
alle typer pipetter utført iht
ISO 8655 og ISO 17025




Prisliste VWR pipetteservice

Enkanal



Kode	Kalibreringstype	1 vol.	2 vol.	3 vol. (ISO 8655)
10	Quick Check og vedlikehold (**Not ISO 8655)	315,00 NOK	380,00 NOK	455,00 NOK
11	VWR- standard kalibrering og vedlikehold	315,00 NOK	530,00 NOK	680,00 NOK
12	VWR- standard kalibrering og vedlikehold og reparasjonstid*	380,00 NOK	600,00 NOK	735,00 NOK
13	Førkontroll 1/2 pris			
14	Tillegg for akkreditert kal. (ISO 17025)	55,00 NOK	55,00 NOK	55,00 NOK

Multikanal, 4 og 8 kanaler




Kode	Kalibreringstype	1 vol.	2 vol.	3 vol. (ISO 8655)
20	Quick Check og vedlikehold (**Not ISO 8655)	675,00 NOK	835,00 NOK	1 000,00 NOK
21	VWR- standard kalibrering og vedlikehold	1 040,00 NOK	1 365,00 NOK	2 065,00 NOK
22	VWR- standard kalibrering og vedlikehold og reparasjonstid*	1 285,00 NOK	1 635,00 NOK	2 335,00 NOK
23	Førkontroll 1/2 pris			
24	Tillegg for akkreditert kal. (ISO 17025)	105,00 NOK	105,00 NOK	105,00 NOK

Multikanal, 12 og 16 kanaler



Kode	Kalibreringstype	1 vol.	2 vol.	3 vol. (ISO 8655)
30	Quick Check og vedlikehold (**Not ISO 8655)	820,00 NOK	995,00 NOK	1 145,00 NOK
31	VWR- standard kalibrering og vedlikehold	1 185,00 NOK	1 540,00 NOK	2 205,00 NOK
32	VWR- standard kalibrering og vedlikehold og reparasjonstid*	1 450,00 NOK	1 775,00 NOK	2 475,00 NOK
33	Førkontroll 1/2 pris			
34	Tillegg for akkreditert kal. (ISO 17025)	105,00 NOK	105,00 NOK	105,00 NOK

Beskrivelse av type kalibrering:



Quick Check & vedlikehold (**Not ISO 8655):	Vedlikehold og kalibrering med 4 målinger pr.volum.
VWR-standard kalibrering og vedlikehold:	Vedlikehold og kalibrering, 10 målinger pr. volum (ISO 8655)
VWR-standard kalibrering, vedlikehold og reparasjonstid:	* Vedlikehold, kalibrering, 10 målinger pr. volum (ISO 8655) og reparasjon. (om nødvendig). Deler er ikke inkludert.
Førkontroll:	Gir deg nøyaktigheten på din pipette ved ankomst til oss. Husk å spesifisere type kontroll.
	Det utstedes eget bevis på dette resultatet.

* Reservedeler er ikke inkludert

** ISO 8655 kalibrering krever 3 volum og 10 målinger.

VWR kan levere GLP-kalibrering på forespørsel.

VWR pipetteservice

Informasjon om pipetten/ønsket tjeneste

	1	2	3	4	5
Fabrikat/Modell:					
Volum, µl:					
Serienr.:					
Førkontroll:					
Kodenr. (se prisliste):					
Antall volum 1-3 (se prisliste):					
Akkreditert kal. (ISO 17025):					
Feilbeskrivelse:					
• trekker ikke opp	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• drypper	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• voluminnstilling	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• tipp utkaster	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Kommentarer:

.....

.....

.....

Det benyttes kun originale pipettespisser fra Thermo Labsystems, Eppendorf og Biohit. Ønskes pipetten(e) kalibrert med andre spisser, må disse sendes med i rikelig antall.

Hvis det ikke er mulig å kalibrere pipetten, utføres automatisk reparasjon.

Hvis reparasjonskostnader overstiger mer enn 50 % av en ny pipette, ønskes tilbud på en ny pipette.

Kalibreringsintervall:

1/2 år 1 år 2 år

Dersom det ikke settes kryss, settes intervallet til 1/2 år.

Dekontamineringserklæring fra kunden.

Jeg bekrefter herved at det innsendte instrumentet er fri for radioaktiv, mikrobiologisk og kjemisk forurensning, og kan håndteres av VWR servicepersonell uten fare for helse og miljø.

Dato:

Underskrift:

Skjema for innsendelse av pipetter

VWR pipetteservice

Avsender

Kundenummer

Firmanavn

Avdeling

Kontaktperson

Adresse

Postnr Sted

Tel Fax

Email

Dato:

Bestillingsnummer (kundens)

